

Barry



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

FR Notice de montage

NL Handleiding voor de montage

CZ Montážní návod

IT Istruzioni di montaggio

RO Instrucțiuni de montaj





RU инструкция по сборке

PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimati



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam
Nazwa • Jméno • Názov • Név
Denumire • İsim • Название




Barry DB

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

SH51

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo
Тип

OHNE



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4x	4x 8x50	4x 10x80	4x 8x20	5x M6	5x M6	5x M6	5x	2x	4x	2x 8x60	2x 8x40	2x M8

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam
Nazwa • Jméno • Názov • Név
Denumire • İsim • Название




Barry DB

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

SH51


Typ • Type • Tip • Típus • Tipo
Тип


LARO





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4x	4x 8x50	4x 10x80	4x 8x20	5x M6	5x M6	5x M6	5x	2x	4x	2x 8x60	2x 8x40	2x M8




A		4x
B		4x 8x50
C		4x 10x80
D		4x 8x20






E	F	G	H	I	J
					
5x 6x45	5x M6	5x M6	5x M6	2x	4x





K	L	M	Achtung! Schrauben nicht überdrehen	GB Watch Out! Do not over tighten
			FR Attention! Ne serrez pas trop	NL Let Op! Niet te vast
			CZ Dávej Pozor! Nepřetahujte	IT Attento! Non stringere
			RO Ai Grija! Nu strângeți	RU Осторожно! Не затягивайте
			PL Uważaj! Nie dokręcać zbyt mocno	SK Dávaj Pozor! Nepřetahujte
			HU Vigyázz! Ne húzza túl	TR Dikkat! Üzerinde sıkmayın
			2x 8x60	2x 8x40



KT_2xSchloss_8x60